



# Synsrapport

SynsID 33334956 (22-04-2024 kl. 08:49)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 11:56

<b>Bilmærke</b>	CITROËN	<b>Model</b>	C 3
<b>(1) - Stelnummer</b>	VF7FCKFVB27015270	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	ZJ29888 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	155.773 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	22-04-2024 kl. 08:49 - Dekra Bilsyn - Fuglsang alle 28, 7000 Fredericia		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Dekra Bilsyn		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

2,1, 3, A, V	Styreapparat \ Deles tilstand \ Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - venstre - 1. aksel	Væsentlig fejl
4,1, 1, A, V	Fjernlyslygte, virker ikke, ved en enkelt lygte/lyskilde (lygte med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker - venstre	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Positionslyslygte, virker ikke - højre - for	Væsentlig fejl
4,3, 1, A, V	Stoplyslygte, virker ikke, ved en enkelt lyskilde (lygte med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker - midtpå	Væsentlig fejl
4,4, 3, A, V	Blinklygte, farve falmet - højre - for - bag	Væsentlig fejl
4,4, 3, A, V	Blinklygte, farve falmet - venstre - midtpå	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, V	Nummerpladelygte, virker ikke - begge	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - højre - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Udstødningssystem, utæt - midtpå	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Udstødningssystem, fastgørelse utilstrækkelig - midtpå	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Lambda-værdi, ukorrekt 1,5 lambda	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

Dæk bør efterses, 1. aksel og 2. aksel.
---

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.