



# Synsrapport

SynsID 33398843 (01-05-2024 kl. 10:33)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 05:56

|                                      |  |                                     |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | SEAT   | <b>Model</b>                        | IBIZA  |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | VSSZZZ6JZDR154786  | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | DJ40066 DK                                     |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg  | <b>(4) - Km. stand</b>              | 229.878 km.                                    |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 01-05-2024 kl. 10:33 - Asbæk Consulting ApS - Skovsøviadukten 14F, 4200 Slagelse |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Asbæk Consulting ApS   |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Periodisk syn - Første Syn   | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed ↪ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|                         |  |                |
|-------------------------|--|----------------|
| 1,1, 14, B, V           | Bremseskive, bremseflade tæret - venstre - for - indvendigt  | Væsentlig fejl |
| 4,1, 2, A, V            | Nærlyslugte, fejljusteret - begge  | Væsentlig fejl |
| 5,3, 1, B, V            | Fjeder, knækket - højre - bag  | Væsentlig fejl |
| 5,3, 1, B, V            | Fjeder, knækket - 1. aksel - øverst - begge  | Væsentlig fejl |
| 6,1, 2, A, V            | Udstødningssystem, fastgørelse utilstrækkelig - midtpå   | Væsentlig fejl |
| 8,2, 2,1, A, V          | OBD, kontrollampe fejlindikation (kompressionstænding)   | Væsentlig fejl |
| 8,2 - Gener. udstødning | Gener. udstødning, Miljøprøve ikke foretaget grundet defekt udstødning midtpå. Skal foretages til Omsyn. |                |
|                         |  |                |

## Servicebemærkninger

|  |
|--|
|  |
|--|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.