



Synsrapport

SynsID 33430454 (06-05-2024 kl. 17:39)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 17:32

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | SUZUKI | Model | SWIFT |
| (1) - Stelnummer | TSMMA31S00342010 | (2) - Reg.nr og nationalitet | ZC23048 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 290.678 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 06-05-2024 kl. 17:39 - Bilsynet Herlev ApS - Herlev Hovedgade 96, 2730 Herlev | | |
| (9) Synsvirksomhed | Bilsynet Herlev ApS | | |
| Synsart | Registreringssyn uden ændring - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|----------------|---|----------------|
| 4,2, 1, A, V | Positionslslygte, virker ikke - højre - venstre | Væsentlig fejl |
| 8,2, 1,2, C, V | Lambda-værdi, ukorrekt 1,4 lambda | Væsentlig fejl |
| 6,1, 1, C, V | Forbro, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke - forbro | Væsentlig fejl |
| 1,1, 11, C, V | Bremserør, tæret - langsgående | Væsentlig fejl |
| 4,1, 4, B, V | Nærlysgyde, lysåbning for lille, produkter på glasset eller lyskilden, som tydeligvis mindsker lysstyrken eller ændrer farven af det udsendte lys | Væsentlig fejl |
| 4,7, 1, B, M | Nummerpladelygte, virker ikke, enkelt lyskilde defekt (i arrangement med flere lyskilder) | Mindre fejl |
| 1,1, 11, C, V | Bremserør, tæret - 1. aksel - højre - venstre | Væsentlig fejl |
| 6,1, 2, A, V | Udstødningssystem, utæt | Væsentlig fejl |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.