



Synsrapport

SynsID 33451102 (08-05-2024 kl. 16:25)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 12:00

Bilmærke	BMW	Model	320 D
(1) - Stelnummer	WBAUX31080A208616	(2) - Reg.nr og nationalitet	HF54114 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	486.592 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	08-05-2024 kl. 16:25 - Bilsyn-Odense ApS - Nyborgvej 613, 5220 Odense		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn-Odense ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

6,1, 1, C, V	Inderskærm, tæret - højre - indvendigt - bag	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Inderskærm, tæret - venstre - indvendigt - bag	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Inderpanel, tæret - højre - indvendigt - panel	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - højre - udvendigt - panel	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Inderpanel, tæret - venstre - indvendigt - panel	Væsentlig fejl
1,1, 2, A, V	Bremsehåndtag, vandring for lang - bremsenhåndtag	Væsentlig fejl
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Plast inderskærm Bag Skal være demont Ved Omsyn	
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Sideskørter skal være demont ved omsyn i begge sider	
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Bundplader skal være demont ved Omsyn Højre Venstre Midtpå	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.