



Synsrapport

SynsID 33488558 (16-05-2024 kl. 10:39)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 04:38

Bilmærke	PEUGEOT	Model	607
(1) - Stelnummer	VF39DXFXF92119765	(2) - Reg.nr og nationalitet	CS36405 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	280.295 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	16-05-2024 kl. 10:39 - Panduro Bilsyn IVS - Uplandsgade 70, 2300 København		
(9) Synsvirksomhed	Panduro Bilsyn IVS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ufuldstændigt syn ✗

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

1,1, 11, C, V	Bremserør, tæret - højre - venstre - bag	Væsentlig fejl
1,2, 1, A, V	Bremseudstyr, driftsbremse \ Præstationer \ Utilstrækkelig bremsevirkning på et eller flere hjul. - højre - bag - 2. aksel	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremsekraft, parkeringsbremse mangler	Væsentlig fejl
2,1, 3, G, M	Styreapparat \ Deles tilstand \ Støvmanchet beskadiget. - højre - styrekugle - 1. aksel	Mindre fejl
3,2, 0, A, V	Rude, defekt (inden for området, der rengøres af forrudevaskere)	Væsentlig fejl
3,5, 0, A, V	Forrudevasker, defekt	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Positionsluslygte, virker ikke - højre - for - 1. aksel	Væsentlig fejl
4,5, 1, A, M	Tågelyslygte, virker ikke, (Lygte med flere pærer) ved flere LED-lyskilder: op til 1/3 virker ikke - for - højre - 1. aksel	Mindre fejl
5,3, 4, B, M	Aksler, og affjedring \ Affjedningsled \ Støvmanchet beskadiget. - højre - krægningsstabilisator - 1. aksel	Mindre fejl
7,7, 0, A, M	Lydsignalapparat, defekt, virker ikke korrekt	Mindre fejl
81,1, 3, A, V	Bremseflade(r) er ikke rene, blanke og uden rustdannelse, er ikke i overensstemmelse med kravene. - højre - bag - 2. aksel	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.