



# Synsrapport

SynsID 33540884 (24-05-2024 kl. 15:27)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 04:35

<b>Bilmærke</b>	SUZUKI	<b>Model</b>	WAGON R
<b>(1) - Stelnummer</b>	TSMMA53S00226189	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	VH26002 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	222.812 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	24-05-2024 kl. 15:27 - Bilsyn Ballerup - Energivej 23, 2750 Ballerup		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Bilsyn Ballerup		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt <b>X</b>

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

## (6) Fejloversigt

2,4, 0, A, M	Styreapparat. Sporing af hjul \ - \ Ikke i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens data eller krav.	Mindre fejl
5,2, 3, E, F	Dæk , mønsterdybde utilstrækkelig, ikke i overensstemmelse med kravene (under slidmål) - 1. aksel	Farlig fejl
6,1, 1, C, V	Inderpanel, tæret - højre	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Udstødningssystem, fastgørelse utilstrækkelig - for - bag	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Udstødningsrør og lyddæmpere \ Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningssystem.	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Lambda-værdi, ukorrekt 1,08 lambda	Væsentlig fejl
8,4, 1, A, V	Væskeudsvivning, for stor, anden væske end vand	Væsentlig fejl
5,3 - Aksler, og affjedring	Aksler, og affjedring, Bolt i hjulophæng mangler, højre og venstre.	

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.