



# Synsrapport

SynsID 33581645 (31-05-2024 kl. 10:29)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 17:32

<b>Bilmærke</b>	RENAULT	<b>Model</b>	CLIO
<b>(1) - Stelnummer</b>	VF1BR1S0H44593345	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	DF37596 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	203.144 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	31-05-2024 kl. 10:29 - Bilsyn Haderslev ApS - Christian x vej 1, 6100 Haderslev		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Bilsyn Haderslev ApS		
<b>Synsart</b>	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

1,1, 14, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremsetromler eller bremseskiver \ Slidt. 19,5 mm	Væsentlig fejl
1,1, 14, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremsetromler eller bremseskiver \ Tilsmudset (olie, fedt osv.). - 2. aksel - venstre	Væsentlig fejl
1,4, 2, A, V	Bremsekraft, parkeringsbremse utilstrækkelig, mindre end den krævede værdi 10 % - højre - venstre - bag	Væsentlig fejl
2,1, 3, G, M	Styreapparat \ Deles tilstand \ Støvmanchet beskadiget. - 1. aksel - begge - krægningsstabilisator	Mindre fejl
4,10, 0, B, M	El-stik, beskadiget eller forringet isolering	Mindre fejl
4,5, 1, A, M	Lygter, tågelygter for og bag \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt (ved flere LED-lyskilder: op til 1/3 virker ikke). - højre - for	Mindre fejl
4,7, 1, B, M	Lygter, bagnummerpladelygte \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder).	Mindre fejl
5,3, 1, B, V	Fjeder, knækket - 1. aksel - højre	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.