



## Synsrapport

SynsID 33653277 (12-06-2024 kl. 10:47)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 19:42

<b>Bilmærke</b>	Peugeot	<b>Model</b>	207
<b>(1) - Stelnummer</b>	VF3WC9HVL9W165015	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	CB40961 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	279.755 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	12-06-2024 kl. 10:47 - Applus Danmark A/S - Agtoftsvej 1C, 6400 Sønderborg		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Applus Danmark A/S		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt <b>X</b>

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

**(6) Fejloversigt**

4,2, 1, A, V	Positionslysgyde, virker ikke - højre	Væsentlig fejl
4,3, 1, A, V	Stoplysgyde, virker ikke, ved en enkelt lyskilde (lygte med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker - højre	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Nærlyslygte, lys/mørkegrænse ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene - begge	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremsekraft, parkeringsbremse mangler - højre - venstre	Væsentlig fejl
4,4, 3, A, V	Blinklygte, farve falmet - venstre - bag	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Udstødningssystem, fastgørelse utilstrækkelig - for	Væsentlig fejl
1,1, 16, A, V	Bremsecaliper, hænger - 2. aksel - højre	Væsentlig fejl
8,4, 1, A, V	Oliespild for stor - for	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Bærekugle, slør for stor - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Udstødningssystem, utæt - bag	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Udstødningssystem, fastgørelse utilstrækkelig - bag	Væsentlig fejl
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Motor har ingen trækraft	

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.