



Synsrapport

SynsID 33696028 (18-06-2024 kl. 15:19)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 10:12

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	GOLF
(1) - Stelnummer	WVWZZZ1KZ6B149945	(2) - Reg.nr og nationalitet	DL45843 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	322.232 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	18-06-2024 kl. 15:19 - Jysk-Bilsyn ApS - Lundemarksvej 21, 4300 Holbæk		
(9) Synsvirksomhed	Jysk-Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpent. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 21, A, V	Stænkskærm, mangler - 2. akse - venstre	Væsentlig fejl
1,1, 13, A, V	Bremsebelægning, opslidt - højre - 2. akse	Væsentlig fejl
1,1, 14, A, F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremsetromler eller bremseskiver \ Stærkt slidt eller ridset, revnet, utilstrækkeligt fastgjort eller har brud - højre - 2. akse	Farlig fejl
1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, driftsbremse \ Præstationer \ Bremsvirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsvirkning på et andet hjul på samme akse. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 34 % - 2. akse	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremseudstyr, parkeringsbremse \ Præstationer \ Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - venstre	Væsentlig fejl
2,1, 3, G, V	Styrekegle, manchete mangler, eller i alvorlig forringet tilstand - venstre	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Nærlyslygte, fejljusteret - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 2, B, V	Støddæmper, utæt - venstre - 2. akse	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.