



Synsrapport

SynsID 33703647 (19-06-2024 kl. 13:51)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 21:37

Bilmærke	CHEVROLET	Model	AVEO
(1) - Stelnummer	KL1TF4839DB169431	(2) - Reg.nr og nationalitet	DN13536 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	193.312 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	19-06-2024 kl. 13:51 - Dekra Bilsyn - Tilst Skolevej 38, 8381 Tilst		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed ↩

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 6, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Parkeringsbremse \ For stor vanding i betjeningsarmen som tegn på forkert justering.	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styrekugle, defekt - venstre	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styrekugle, defekt - højre	Væsentlig fejl
2,4, 0, A, V	Styreapparat, Sporing af hjul \ - \ Ikke i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens data eller krav, ligeudkørsel påvirkes; retningsstabilitet påvirkes.	Væsentlig fejl
5,3, 1, B, V	Fjeder, knækket - højre - for	Væsentlig fejl
5,3, 2, B, V	Støddæmper, utæt - venstre - for	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Lambda-værdi, ukorrekt 1,06 lambda	Væsentlig fejl
8,2, 1,1, B, V	Udstødningssystem, utæt, påvirker emissionsmåling	Væsentlig fejl
8,4, 1, A, V	Oliespild for stor	Væsentlig fejl
1,1 - Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Dokumentation på bremse skive mål for fremskaffes. Målt 20,4 mm	
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Vognbund deform.	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.