



Synsrapport

SynsID 33776610 (01-07-2024 kl. 15:19)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 10:36

Bilmærke	SUZUKI	Model	ALTO
(1) - Stelnummer	MA3GFC31S00557001	(2) - Reg.nr og nationalitet	DM63623 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	277.603 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	01-07-2024 kl. 15:19 - Bilsynshallen ApS - Ormhøjgårdsvej 4, 8700 Horsens		
(9) Synsvirksomhed	Bilsynshallen ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 11, C, V	Bremserør, tæret - højre - venstre - bag	Væsentlig fejl
1,1, 11, C, V	Bremserør, tæret - langsgående - begge	Væsentlig fejl
1,1, 14, B, V	Bremsekive, bremseflade tæret - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
1,2, 1, E, V	Bremsekraft, driftsbremse svingning for stor 35 % - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
3,2, 0, A, V	Rude, defekt (inden for området, der rengøres af forrudeviskere)	Væsentlig fejl
3,5, 0, A, V	Udsyn, forrudeviskere \ - \ Vaskere virker ikke.	Væsentlig fejl
4,1, 4, A, V	Nærlyslygte, lysstyrke for lille, ikke i overensstemmelse med kravene - venstre	Væsentlig fejl
4,1, 4, A, V	Fjernlyslygte, lysstyrke for lille - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, M	Drivaksel, manchete fastgørelse utilstrækkelig, eller i væsentlig forringet tilstand - højre - indvendigt	Mindre fejl
6,1, 2, A, V	Udstødningssystem, utæt	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.