



# Synsrapport

SynsID 33795180 (03-07-2024 kl. 15:49)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 02:20

<b>Bilmærke</b>	FIAT	<b>Model</b>	SCUDO
<b>(1) - Stelnummer</b>	ZFA22000086227120	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	DL36023 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	224.255 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	03-07-2024 kl. 15:49 - Bilsyn Søborg ApS - Sydmarken 48, 2860 Søborg		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Bilsyn Søborg ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

1,2, 1, B, V	Bremsevirkning, driftsbremse, forskel > 30% 38 % - 1. aksel	Væsentlig fejl
2,1, 3, G, M	Tandstang, manchete fastgørelse utilstrækkelig, eller i forringet tilstand - 1. aksel - venstre	Mindre fejl
3,3, 0, A, V	Udsyn, førerspejle eller spejlanordninger \ - \ Spejl eller anordning mangler eller er ikke monteret i henhold til krav. Færre end to anordninger står til rådighed. - for - venstre	Væsentlig fejl
4,1, 1, A, V	Nærlysgyde, virker ikke, ved en enkelt lygte/lyskilde (lygte med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker - nærlysgyde - venstre	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, V	Nummerpladelygte, virker ikke - højre - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - bag - højre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - for - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Inderpanel, tæret - bag - højre	Væsentlig fejl
8,4, 1, A, V	Oliespild for stor	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

Fordæk er nær slidgrænsen.
----------------------------

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.