



# Synsrapport

SynsID 33987139 (12-08-2024 kl. 10:44)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 04:06

<b>Bilmærke</b>	Peugeot	<b>Model</b>	206 +
<b>(1) - Stelnummer</b>	VF32M8HZAAY092750	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	BW29789 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	155.679 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	12-08-2024 kl. 10:44 - Applus Danmark A/S - Høng Landevej 10, 4270 Høng		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Applus Danmark A/S		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

4,2, 1, A, V	Positionslslygte, virker ikke - positionslslygte - højre - for	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Nærlyslslygte, fejljusteret - nærlyslslygte - begge	Væsentlig fejl
4,1, 1, B, V	Nærlyslslygte, defekt/parabol eller glas (lysbillede påvirkes) - nærlyslslygte - begge	Væsentlig fejl
5,3, 1, B, V	Krængningsstabilisator, forbindelse defekt - 1. aksel - højre - krængningsstabilisator	Væsentlig fejl
1,1, 14, B, V	Bremsekive, bremseflade tæret - 1. aksel - venstre - indvendigt	Væsentlig fejl
2,1, 3, G, V	Styrekugle, manchets mangler, eller i alvorlig forringet tilstand - 1. aksel - venstre - styrekuglemanchet	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styrekugle, slør for stor - 1. aksel - venstre - styrekugle	Væsentlig fejl
2,1, 3, B, V	Styreapparat, for stort slid ved samlinger - 1. aksel - højre - styrearm/ stang	Væsentlig fejl
1,1, 14, B, V	Bremsekive, bremseflade tæret - 1. aksel - højre - udvendigt	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.