



Synsrapport

SynsID 34003702 (14-08-2024 kl. 09:16)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 02:40

Bilmærke	TOYOTA	Model	DYNA 100
(1) - Stelnummer	TW1ET30Y509500486	(2) - Reg.nr og nationalitet	CA94437 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	169.179 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	14-08-2024 kl. 09:16 - Herlev Syn v/Michael Damborg Nielsen - Mileparken 16, 2740 Skovlunde		
(9) Synsvirksomhed	Herlev Syn v/Michael Damborg Nielsen		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,2, 1, B, V	Bremsevirkning, driftsbremse, forskel > 30% 40 % - 2. aksel	Væsentlig fejl
1,6, 0, B, V	ABS, kontrollampe fejlindikation	Væsentlig fejl
1,6, 0, E, V	ABS, defekt	Væsentlig fejl
3,2, 0, A, V	Udsyn, rudernes tilstand \ - \ Udsynet hæmmes inden for området, der rengøres af forrudeviskere, eller udvendige spejle er ikke synlige.	Væsentlig fejl
4,1, 1, A, V	Nærlysgyte, virker ikke, ved en enkelt lygte/lyskilde (lygte med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker - venstre	Væsentlig fejl
4,2, 3, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørellygter \ Krav \ Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene, rødt lys fremad eller hvidt lys bagud, stærkt reduceret lysstyrke. - højre	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Positionslysgyte, virker ikke - højre	Væsentlig fejl
5,2, 3, E, V	Aksler, hjul \ Dæk \ Slidindikator bliver synlig. - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
7,3, 0, B, V	Forskelligt udstyr, låse og tyverisikringsanordning \ - \ Defekt.	Væsentlig fejl
8,2, 2,1, A, V	OBD, kontrollampe fejlindikation (kompressionstænding)	Væsentlig fejl
8,2 - Gener, udstødning	Gener, udstødning, DPF lampe blinker Gult	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.