



# Synsrapport

SynsID 34031079 (19-08-2024 kl. 11:32)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 04:09

<b>Bilmærke</b>	VOLVO	<b>Model</b>	XC 90
<b>(1) - Stelnummer</b>	YV1CM59G731013341	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	BK56335 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	N1-Varebil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	229.244 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	19-08-2024 kl. 11:32 - CpH Bilsyn ApS - Kuldysen 3, 2630 Taastrup		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	CpH Bilsyn ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

1,4, 2, A, V	Bremseudstyr, parkeringsbremse \ Virkning \ Bremskoefficienten er ikke, for alle køretøjer, mindst 16 % i forhold til den tilladte totalvægt; eller for motorkøretøjer mindst 12 % i forhold til køretøjets tilladte vogntogsvægt, idet den højeste værdi lægges til grund. 9 %	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Nærlyslygte, fejljusteret - venstre	Væsentlig fejl
4,10, 0, A, M	El-stik, defekt, fjeder på klap virker ikke korrekt	Mindre fejl
4,2, 1, A, V	Positionslysgyde, virker ikke - begge - for	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Markeringslygte, virker ikke - venstre - for	Væsentlig fejl
4,5, 1, A, V	Tågelysgyde, virker ikke, ved en enkelt lyskilde (lygte med kun en pære) ved LED-lyskilder: færre end 2/3 virker - bag	Væsentlig fejl
5,3, 2, B, V	Støddæmper, virkning svag - 2. aksel - venstre	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.