



# Synsrapport

SynsID 34043722 (20-08-2024 kl. 14:37)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 11:43

<b>Bilmærke</b>	CHEVROLET	<b>Model</b>	AVEO
<b>(1) - Stelnummer</b>	KL1SF48DJAB100604	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	BG37781 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	212.744 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	20-08-2024 kl. 14:37 - Bilsyn Søborg ApS - Sydmarken 48, 2860 Søborg		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Bilsyn Søborg ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

1,1, 11, C, V	Bremserør, tæret - bag - højre - venstre	Væsentlig fejl
1,1, 2, A, V	Vandringsreserve, parkeringsbremse for lille - 2. aksel - højre - venstre	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, V	Nummerpladelygte, virker ikke - højre - venstre	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Positionslslygte, virker ikke - højre - venstre	Væsentlig fejl
5,1, 3, A, V	Hjulleje, slør for stor - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Bøsning, i forhjulsophæng defekt - 1. aksel - højre - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Vognbund, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke - for - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - højre - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Inderskærm, tæret - bag - højre - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Udstødningssystem, utæt	Væsentlig fejl
1,1 - Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, 1.aksel, dokumentation for slidmål på bremseskiver	

Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.