



Synsrapport

SynsID 34100718 (29-08-2024 kl. 12:59)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 11:22

Bilmærke	CITROËN	Model	C3
(1) - Stelnummer	VF75C8HR4EW637176	(2) - Reg.nr og nationalitet	AP27129 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	448.264 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	29-08-2024 kl. 12:59 - Bilsyn Plus ApS - Kejlstruphøjvej 2, 8600 Silkeborg		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Plus ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 16, A, V	Hjulcylinder, defekt - 2. akse - højre	Væsentlig fejl
1,1, 1, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Pedalakse til driftsbremse/håndbremseakse \ Akse for stram. - 2. akse - højre	Væsentlig fejl
2,4, 0, A, V	Styretøjsindstilling, ukorrekt, ligeud kørsel påvirkes - venstre	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, M	Nummerpladelygte, virker ikke, enkelt lyskilde defekt (i arrangement med flere lyskilder) - venstre	Mindre fejl
5,3, 4, A, V	Topleje, defekt - 1. akse - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 2, B, V	Støddæmper, virkning svag - 1. akse - højre - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 2,1, B, V	Aksler, og affjedring \ Støddæmpere, Funktionalitetstest af dæmpning \ Oplyste minimumsværdier overholdes ikke. - 1. akse	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Udstødningssystem, fastgørelse utilstrækkelig - bag - midtpå	Væsentlig fejl
7,1, 2, B, V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger \ Sikkerhedsselers/lukkeordningers tilstand \ Sikkerhedsselle beskadiget, tegn på snit eller overbelastning. - for - venstre	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.