



Synsrapport

SynsID 34102923 (29-08-2024 kl. 15:04)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 16:48

Bilmærke	SUZUKI	Model	SWIFT
(1) - Stelnummer	TSMNZC72S00102150	(2) - Reg.nr og nationalitet	DC50877 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	326.150 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	29-08-2024 kl. 15:04 - AT Glostrup Bilsyn - Fabriksparken 23, 2600 Glostrup		
(9) Synsvirksomhed	AT Glostrup Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

3,2, 0, B, V	Rude, streamer ikke tilladt	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Positionslysgyde, virker ikke	Væsentlig fejl
4,3, 1, A, M	Stoplysgyde, virker ikke, ved flere lyskilder (lygte med flere pærer). For LED lyskilde: op til 1/3 virker ikke - venstre - bag	Mindre fejl
4,4, 1, B, V	Blinklygte, defekt glas, det udsendte lys påvirkes - blinklygte - midtpå	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, V	Nummerpladelygte, virker ikke	Væsentlig fejl
5,2, 3, D, V	Dæk, beskadiget - højre - bag	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Udstødningsrør og lyddæmpere \ Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem. - bag	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.