



Synsrapport

SynsID 34126796 (03-09-2024 kl. 13:21)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 12:41

Bilmærke	SUZUKI	Model	SWIFT
(1) - Stelnummer	TSMZC21S00220005	(2) - Reg.nr og nationalitet	YC31072 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	226.075 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	03-09-2024 kl. 13:21 - ABC Bilsyn ApS - Lergravsvej 60, 2300 København		
(9) Synsvirksomhed	ABC Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 21, A, V	Stænkskærm, mangler - højre - for	Væsentlig fejl
1,2, 1, B, V	Bremsevirkning, driftsbremse, forskel > 30% 40 % - 1. aksel	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Nærlysgyte, lys/mørkegrænse ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Positionslysgyte, virker ikke	Væsentlig fejl
5,2, 3, E, V	Dæk, mønsterdybde utilstrækkelig, slidt ned til slidindikator	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Bøsning, i stræberarm, defekt - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Forbro, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Udstødningssystem, fastgørelse utilstrækkelig - for	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.