



Synsrapport

SynsID 34141526 (05-09-2024 kl. 10:51)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 10:25

Bilmærke	CITROËN	Model	C 1
(1) - Stelnummer	VF7PNCFAC89123716	(2) - Reg.nr og nationalitet	AP45574 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	207.193 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	05-09-2024 kl. 10:51 - Bilsyn Roskilde ApS - Søndre mellemvej 5, 4000 Roskilde		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Roskilde ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,1, 2, A, V	Nærlysgyde, fejljusteret - begge - for	Væsentlig fejl
4,1, 4, B, V	Lygter, forlygter \ Krav \ Produkter på glasset eller lyskilden, som tydeligvis mindsker lysstyrken eller ændrer farven af det udsendte lys. - begge - for	Væsentlig fejl
4,2, 3, A, M	Positionslysgyde, lysstyrke for lille, ikke i overensstemmelse med kravene - venstre - for	Mindre fejl
4,2, 3, B, V	Baglygte, farve ukorrekt - bag - begge	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Positionslysgyde, virker ikke - højre - for	Væsentlig fejl
4,3, 3, A, V	Stoplysgyde, farve ukorrekt - begge - bag	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, M	Lygter, bagnummerpladelygte \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). - venstre	Mindre fejl
6,1, 1, C, V	Forbro, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - venstre - bag	Væsentlig fejl
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, anhængertræk ikke godkendt	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.