



# Synsrapport

SynsID 34153618 (06-09-2024 kl. 14:14)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 00:32

<b>Bilmærke</b>	CHEVROLET	<b>Model</b>	SPARK
<b>(1) - Stelnummer</b>	KL1MF4819AC220100	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	CF27769 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	146.578 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	06-09-2024 kl. 14:14 - MH Bilsyn - Gammelgårdsvej 83, 3520 Farum		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	MH Bilsyn		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

1,1, 13, A, V	Bremsebelægning, opslidt - 1. aksel	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Nærlysgyte, fejljusteret - venstre	Væsentlig fejl
4,3, 1, A, V	Stoplysgyte, virker ikke, ved en enkelt lyskilde (lygte med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker - venstre	Væsentlig fejl
5,2, 3, E, V	Dæk, mønsterdybde utistrækkelig, slidt ned til slidindikator - 1. aksel - højre	Væsentlig fejl
5,2, 3, G, F	Aksler, hjul \ Dæk \ Regumierede dæk ikke i overensstemmelse med kravene, trådbeskyttelseslaget påvirkes. - 1. aksel - venstre	Farlig fejl
6,1, 2, A, V	Udstødningssystem, fastgørelse utilstrækkelig - bag	Væsentlig fejl
1,2 - Bremseudstyr, driftsbremse	Bremseudstyr, driftsbremse, bagbrems skal åbnes og efter ses lyd bag fra	

## Servicebemærkninger

"Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk"

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.