



Synsrapport

SynsID 34168537 (10-09-2024 kl. 12:42)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 00:38

Bilmærke	SUZUKI	Model	Celerio
(1) - Stelnummer	MMSLFE42S00150893	(2) - Reg.nr og nationalitet	BC36465 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	79.500 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	10-09-2024 kl. 12:42 - Hvidovre Synshal ApS - Gungevej 15, 2650 Hvidovre		
(9) Synsvirksomhed	Hvidovre Synshal ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Betinget godkendt ✓

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

(6) Fejloversigt

4,2, 3, A, M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter \ Krav \ Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - positionslygter - bag - højre	Mindre fejl
4,7, 1, B, M	Nummerpladelygte, virker ikke, enkelt lyskilde defekt (i arrangement med flere lyskilder) - højre	Mindre fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.