



Synsrapport

SynsID 34168775 (10-09-2024 kl. 12:55)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 17:40

Bilmærke	SUZUKI	Model	SWIFT
(1) - Stelnummer	JSAEZC11S00157135	(2) - Reg.nr og nationalitet	BE30221 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	244.202 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	10-09-2024 kl. 12:55 - Bilsynesperten ApS - Odensevej 121, 5260 Odense		
(9) Synsvirksomhed	Bilsynesperten ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt X

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

1,1, 16, A, V	Bremsetromle, hænger - 2. aksel - begge	Væsentlig fejl
1,1, 11, C, V	Bremserør, tæret - tværgående - bag - begge	Væsentlig fejl
1,1, 11, C, V	Bremserør, tæret - for - midtpå	Væsentlig fejl
4,1, 4, B, V	Nærlysgyde, lysåbning for lille, produkter på glasset eller lyskilden, som tydeligvis mindsker lysstyrken eller ændrer farven af det udsendte lys - for - begge	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Positionslysgyde, virker ikke - venstre - for	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Bærekugle, slør for stor - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
5,3, 1, B, V	Fjeder, knækket - 1. aksel - højre	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Udstødningssystem, utæt - bag	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, udstødning \ Motor med styret tænding \ Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,1 lambda	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

BREMSERØR TÆRET I MOTORRUMMET

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.