



# Synsrapport

SynsID 37337255 (06-03-2026 kl. 13:38)

Udskrevet d. 12-05-2026 kl. 17:21

|                                      |  |                                     |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | Toyota   | <b>Model</b>                        | COROLLA  |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | SB1KM20E70F022390  | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | YB28761 DK                                     |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg  | <b>(4) - Km. stand</b>              | 388.554 km.                                    |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 06-03-2026 kl. 13:38 - Applus Danmark A/S - Ventrupparken 10, 2670 Greve |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Applus Danmark A/S   |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Frivillig teknisk kontrol - Første Syn                                   | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt <b>✗</b> |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

## (6) Fejloversigt

|                |  |                |
|----------------|--|----------------|
| 8,2, 1,2, C, V | Lambda-værdi, ukorrekt 1,06 lambda   | Væsentlig fejl |
| 4,1, 2, A, V   | Nærlysgte, fejljusteret - begge  | Væsentlig fejl |
| 4,1, 2, A, V   | Nærlysgte, lys/mørkegrænse ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene - begge | Væsentlig fejl |
| 4,1, 5, A, V   | Nærlysgte, justeringssystem defekt, anordning virker ikke - begge                | Væsentlig fejl |
| 6,1, 2, A, V   | Udstødningssystem, fastgørelse utilstrækkelig - bag                              | Væsentlig fejl |
| 6,1, 2, A, V   | Udstødningssystem, utæt - bag  | Væsentlig fejl |
| 6,1, 1, C, V   | Karrosseri, tæret - højre - for  | Væsentlig fejl |
| 2,1, 3, A, V   | Styrekugle, slør for stor - 1. aksel - højre                                     | Væsentlig fejl |
|                |  |                |

## Servicebemærkninger

|  |
|--|
|  |
|--|



**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1685 af 16/12/2025 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, direktiv2014/45/EU - Klagevejledning samt BEK nr. 1657 af 05/12/2025 - Bekendtgørelse om national individuel godkendelse af nye motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil. Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 85 påklages til Færdselsstyrelsen. Afgørelser truffet af en synsvirksomhed efter bekendtgørelse om national individuel godkendelse af nye motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil kan efter § 28 påklages til Færdselsstyrelsen. Klager skal indsendes til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35,6760 Ribe, eller info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.