



Synsrapport

SynsID 7420411 (22-05-2009 kl. 10:56)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 21:36

Bilmærke	SUZUKI	Model	SWIFT
(1) - Stelnummer	TSMZC11S00116371	(2) - Reg.nr og nationalitet	XN32510 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	36.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	22-05-2009 kl. 10:56 - Pava Bilsyn - København Ø - Ryesgade 62, 2100 København Ø		
(9) Synsvirksomhed	Pava Bilsyn - København Ø		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Godkendt ✓

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Fordæk tæt på nedslidte.
Sporing anbefales.
Undervognsbehandling anbefales.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.