



Synsrapport

SynsID 8841015 (15-04-2010 kl. 14:46)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 01:14

Bilmærke	Volkswagen	Model	Lt 35
(1) - Stelnummer	WV2ZZZ29ZMH008643	(2) - Reg.nr og nationalitet	XK95916 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	275.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	15-04-2010 kl. 14:46 - Applus Danmark A/S - Sandvigvej 4, 7400 Herning		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

8, 158, -, knækket	Bærende elementer, fjeder - 2. aksel - venstre	
6, 73, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., blinklygte - for - midtpå - begge	
6, 72, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte	
8, 146, slør, for stor	Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng - venstre - nederst	
8, 146, slør, for stor	Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng - højre - øverst	
5, 304, -, mangler	Bremser, stænkskærm, Ny i version 2 - 1. aksel - højre	
5, 304, -, tæret	Bremser, stænkskærm, Ny i version 2 - 1. aksel - venstre	
8, 165, bøsning, defekt	Bærende elementer, krængningsstabilisator - 1. aksel - højre	
8, 148, -, defekt	Bærende elementer, bøsning i forhjulsophæng - højre - for	
5, 272, driftsbremse, utilstrækkelig	Bremser, bremsekraft daN	
5, 272, parkeringsbremse, utilstrækkelig	Bremser, bremsekraft, Nyt i version 2: Målekrav 150 daN	
5, 277, driftsbremse, for stor	Bremser, forskel i bremsevirkning 55 % - 2. aksel	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.